

## Załącznik nr 1 do protokołu nr 11/12/2022

LP	RODZAJ OPRAWY	TYP OPRAWY	OCENA (*)	UWAGI
<b>PAWILON DYDAKTYCZNY</b>				
HOL GŁÓWNY				
1.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
KLATKA SCHODOWA				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PIĘTRO "+1", KORYTARZ				
2.	awaryjna	ONTEC S	nie	
SALA A				
3.	awaryjna	ONTEC C	tak	obok wejścia do sali
4.	awaryjna	4x18W	tak	
5.	awaryjna	STARLET WHITE	tak	
6.	awaryjna	4x18W	tak	
SALA B				
7.	awaryjna	4x18W	tak	
8.	awaryjna	4x18W	nie	
9.	awaryjna	4x18W	tak	
10.	awaryjna	4x18W	tak	
11.	awaryjna	4x18W	tak	
SALA C				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
SALA D				
12.	awaryjna	4x18W	nie bateria	
13.	awaryjna	4x18W	tak	
SALA E				
14.	awaryjna	4x18W	tak	
15.	awaryjna	4x18W	tak	
16.	awaryjna	4x18W	tak	
17.	awaryjna	ONTEC C	tak	
18.	awaryjna	STARLET WHITE	tak	
19.	awaryjna	STARLET WHITE	tak	
20.	awaryjna	STARLET WHITE	tak	
SALA F				
21.	awaryjna	ONTEC S	tak	
SALA G				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
SALA H				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
SALA K				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
<b>BUDYNEK GŁÓWNY</b>				
PIWNICA				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PARTER, KLATKA SCHODOWA OBOK RECEPCJI ORAZ PRZEDSIÓNEK WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PARTER				
22.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 13
23.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 16
24.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 35

25.	awaryjna	Plafon PK109	tak	obok recepcji
26.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok recepcji
27.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	patio
28.	awaryjna	Plafon PK109	tak	korytarz obok stołówki
29.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	korytarz obok stołówki
PIĘTRO "+1"				
30.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 107
PIĘTRO "+1", KORYTARZ POKOJE 101-106				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PIĘTRO "+1", KORYTARZ POKOJE 108-123				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
ŁĄCZNIK POMIĘDZY BUDYNKIEM GŁÓWNYM, A PAWILONEM DYDAKTYCZNYM				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PIĘTRO "+2"				
31.	awaryjna	Plafon PK109	tak	obok pokoju nr 211
32.	awaryjna	Plafon PK109	tak	obok schodów
33.	awaryjna	ONTEC S	tak	obok pokoju nr 223
PIĘTRO "+2", KORYTARZ POKOJE 201-204				
34.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
PIĘTRO "+2", KORYTARZ POKOJE 206-208				
35.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
KORYTARZ ORAZ KLATKA SCHODOWA OBOK POKOJU 205				
36.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
PAWILÓN B				
WEJŚCIE GŁÓWNE I PATIO				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PARTER				
37.	awaryjna	Plafon PK109	tak	obok pokoju nr 29
38.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 26
39.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok schodów
PARTER, KORYTARZ POKOJE 1-11				
40.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
PARTER, KORYTARZ POKOJE 12-13				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PARTER, KORYTARZ POKOJE 14-20				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PARTER, KORYTARZ POKOJE 3-9				
41.	awaryjna	ORION LED 7W	nie	
42.	awaryjna	Plafon PK109	tak	
PARTER, KORYTARZ POKOJE 14-20				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PARTER, KOTŁOWNIA				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
PIĘTRO "+1", KLATKA SCHODOWA OBOK POKOJU NR 100				
43.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
PIĘTRO "+1", KORYTARZ POKOJE 100-107				
44.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
PIĘTRO "+1", KORYTARZ POKOJE 108-117				
45.	awaryjna	Plafon	tak	
46.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	
PIĘTRO "+1", KORYTARZ OBOK SAL WYKŁADOWYCH				
47.	awaryjna	OWA FL LED	nie	obok sali nr 141
48.	awaryjna	OWA FL LED	tak	
49.	awaryjna	ONTEC C	nie	obok sali nr 140
50.	awaryjna	ONTEC C	nie	obok toalet
PIĘTRO "+1", SALA 140				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				

PIĘTRO "+1", SALA 141				
51.	awaryjna	2x36W	tak	
PIĘTRO "+1", SALA 142				
52.	awaryjna	2x36W	tak	
KLATKA SCHODOWA OBOK SAL WYKŁADOWYCH				
53.	awaryjna	2x18W	tak	parter/piętro "+1"
PIĘTRO "+1", KORYTARZ POKOJE 127-135				
54.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 129
PIĘTRO "+1", KORYTARZ POKOJE 118-126				
55.	awaryjna	Plafon	tak	obok schodów
56.	awaryjna	Plafon	tak	obok pokoju nr 118
PAWILON C				
PARTER				
57.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 1
58.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok lustra
59.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok rozdzielni elektrycznej
PIĘTRO "+1"				
60.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 3
PIĘTRO "+2"				
61.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 5
62.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok pokoju nr 6
63.	awaryjna	ORION LED 7W	tak	obok schodów
KRĘGIELNIA				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				
HYDROFORNIA				
BRAK LUB USZKODZONE OŚWIETLENIE AWARYJNE				

(\*) ocena stanu:

tak	oprawa działa prawidłowo, a czas pracy awaryjnej wynoszący min. 1h został spełniony
nie	oprawa nie działa, tym samym czas pracy awaryjnej wynoszący min. 1h nie został spełniony
nie bateria	oprawa działa, ale czas pracy awaryjnej wynoszący min. 1h nie został spełniony